



Attractietoestellen: Hoe controleert en handhaaft de NVWA?

Het kermisseizoen is weer in volle gang. Goed nieuws voor ondernemers en bezoekers. Met de start van de kermissen, start de NVWA ook weer met haar controlerende taak: de inspectie van kermisattracties. Bij zo'n inspectie wordt nagegaan of het toestel veilig is en of u aan de wetgeving voldoet. Graag informeren wij u over de zaken die aan bod komen tijdens zo'n inspectie en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

De aanleiding

De aanleiding van de inspectie kan een melding, ongeval of herinspectie zijn. Daarnaast voert de NVWA projectmatig inspecties uit op basis van risicoanalyses. Deze inspecties zijn meestal onaangekondigd en kunnen plaatsvinden voor of tijdens een kermis.

Bij een inspectie vraagt onze inspecteur naar het certificaat van goedkeuring (CvG) en het actueel dossier. Onderzocht wordt of het CvG nog geldig is en of het geïdentificeerd kan worden. Vervolgens wordt de technische staat van het attractietoestel beoordeeld. Aan de exploitant worden vragen gesteld over het onderhoud, het gebruik en inspecties.

Maatregelen

Als er iets niet in orde is dan kan de NVWA verschillende maatregelen nemen, ook wel interventies genoemd. Deze zijn beschreven in het interventiebeleid waarin staat welke maatregel een inspecteur moet nemen bij welke tekortkoming. Maatregelen kunnen variëren van een mededeling, een waarschuwing, een rapport van bevindingen, een proces-verbaal, een beschikking of een combinatie hiervan.

De NVWA handhaaft onder andere als een attractietoestel:

- Niet is voorzien van een geldig CvG
- Niet is voldaan aan de beheersverplichting (goede montage, installatie, onderhoud en test).
- Technische tekortkomingen heeft
- Onveilig wordt gebruikt

Mededeling

Een mededeling wordt mondeling of schriftelijk gegeven bij een geringe tekortkoming. Er volgt dan geen herinspectie. Bij een eventuele volgende inspectie, komt de inspecteur van de NVWA wel op dit punt terug. Is de tekortkoming dan niet opgeheven, dan kan dit leiden tot een waarschuwing.

Waarschuwing

Een waarschuwing wordt mondeling gegeven en later schriftelijk bevestigd. Vanaf het moment dat de inspecteur een waarschuwing geeft, moet de tekortkoming zo spoedig mogelijk verholpen worden. Niet pas nadat dit schriftelijk is bevestigd. Na een waarschuwing volgt meestal binnen 3 maanden een herinspectie. Als de tekortkomingen dan niet zijn opgeheven wordt een Rapport van Bevindingen opgemaakt.

Rapport van Bevindingen

In een rapport van bevindingen (RvB) worden overtredingen vastgelegd. Dit rapport is de basis voor het opleggen van een eventuele boete. Bij een RvB wordt de overtreder altijd in de gelegenheid gesteld om een verklaring af te leggen die aan het rapport wordt toegevoegd.

Beschikking

Een beschikking is een maatregel waarbij de NVWA de ondernemer een corrigerende actie (bijvoorbeeld reparatie) oplegt die binnen een bepaalde tijd moet worden uitgevoerd. Na die periode volgt een herinspectie. Is de actie niet gedaan? Dan kan het CvG ongeldig worden verklaard en/of een boete volgen.

Proces-Verbaal

Als laatste optie kan de NVWA ook in het strafrecht een proces-verbaal opmaken. Naar aanleiding van het PV beslist een Officier van Justitie hoe verder gehandeld wordt.

Vragen?

Meer informatie over de eisen die gelden voor attractietoestellen en de manier waarop de NVWA controleert is te vinden via:

- nvwa.nl/onderwerpen/attractietoestellen

Heeft u vragen over hoe de NVWA handhaaft, de verschillende interventies of andere zaken? Laat het ons weten via was@nvwa.nl